

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КАТАЛОГУ КПТ74

| Дата | Изменения и дополнения | Стр. |
|--------------|---|---------------------|
| Декабрь 2014 | Добавлены профили - КПТ7402-1 – створка окна до износа инструмента - КПТ7472 – соединение рам - КПС 551 – планка в оконную фурнитуру, аналогичная КП4511 - КПС 831 - слив | 6 33 29 39 |
| | В связи со снятием с производства профилей КП1712 и КП1713 удален раздел по противомоскитным сеткам | 285-288 |
| | В связи со снятием с производства из номенклатуры комплектующих удалены все дверные ручки производства ООО «ЛПЗ «Сегал» КПМ.10 – КПМ.20 | 47 |
| | В раздел «Комплекующие» добавлен переходник к дверным петлям СТН-0885-11 (с доработкой) для бесштыльповых дверей. | 44, 253 |
| | Изменены расчетные формулы для 2-х и 1,5 створчатых бесштыльповых дверей (перекладина «ленивой» створки) | 231, 233 |
| | Изменены винты для крепления порога | 241, 242 |
| | Изменена привязка отверстия в перекладине под запорный штифт шпингалета | 250 |
| | Удалены в связи со снятием с производства - 564097 слив - КП45493 алюминиевый монтажный профиль | 39, 310 38, 118 |
| | Номенклатура стандартных профилей приведена в соответствие с последними данными | 307-312 |
| | Изменение ссылки на инструкцию по монтажу | 115 |
| Январь 2015 | Отредактированы профили КПТ7453-1, КПТ7454-1, КПТ7455-1 | Раздел б/шт двери |
| | Заменены закладные в бесштыльповых дверях. Удалены закладные КПС 512-КПС-513. Применены КПС 808-КПС 809. | 238-239 |
| | Заново подробно сформирован раздел «Комплекующие» | Раздел «Компл-щие» |
| Февраль 2015 | Добавлены профили КПС 150 и КПС 160 (штапики) | 26-27, 301 |
| Март 2015 | Отредактированы размеры сворок в соответствии с ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов» | 62-63 |
| Август 2015 | Изменен вес уголков КПУ-212: 0,032 на 0,0155 | 47 |
| Ноябрь 2015 | Уплотнитель окон РПР-04 оставлен только для средне-поворотных окон | 47, 66-82, 132-133 |
| | Добавлен уплотнитель дверей КПУ-215. | 47, 188-195 |
| Февраль | Изменены ошибочные шифры штифтов | 48 |

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 2016 | | |
| Май 2016 | Добавлены дверные угловые закладные Монтичелли для шульповых дверей | 55-56 |
| Июль 2016 | Удалены ошибочные закладные КП4583-33,5 и КПС 805-33,5 для КПП7449, заменены на 29,6 | 40 |
| Апрель 2017 | Добавлен раздел «Разработки, не вошедшие в каталог» (профили КПС 880, КПП7468, заглушки КПП-36, термоподкладки ТП-01, КПС 150, КПС 160, КПП7472, КПП7474, КПП7473, КПС 182, КПС 183, КПП7476, КПП7475, КПП7477, КПП7478, КПП7479, КПС 027, КПП7483, КПС 1023, КПП7480, КПП7481, КПП7482, КПС 1022, фурнитура «Farim Ego», КПС 1043, КПС 1049, КПП7402-3, КПП7485, КПП7481-1, КПП7486, КПП7472-1, окна типа «гармошка») | Стр. 345 |
| Июнь 2017 | В раздел «Разработки, не вошедшие в каталог» добавлен профиль КПП7495 | 375 |
| Сентябрь 2017 | Каталог полностью переработан, включая порядок разделов и их содержание | |
| Октябрь 2017 | Отредактированы длины закладных КП4583 и КПС 805 с 11,3 на 11,5 (рама КПП7476) | 24, 119 |
| | Исправлены шифры типоразмеров шарнирной закладной на КП45425 (было КП4583) | 26 |
| | Добавлено отверстие под штифт на виде сверху углового соединения створки КПП7450 | 121 |
| | Для закладных КП4585 и КПС 272 «внешние полости» заменено на «внутренние» | 27 |
| Ноябрь 2017 | Удален замок ICSA из списка комплектующих. Замки ICSA больше не поставляются в Россию | 33, 198 |
| | Исправлено направление стрелок в обозначении сечения | 50 |
| | Исправлена ориентация шульпа в схемах 743 и 770 SIEGENIA | 78 |
| | Откорректирована высота шульпа двери, приведена в соответствие с разделом «Детализировки» | 89, 91 |
| | Отредактирован заголовок «Обработки створки КПП7402-2» | 162 |
| | Добавлены размеры глубины замков | 195 |
| | Ввиду большой глубины замки не применяются в створках КПП7405 и КПП7407 | 197 |
| | Изменения в комплектации фурнитуры SIEGENIA | 154-155 |
| | Откорректированы описания схем открывания | 72-73 |
| | Добавлено примечание п.4 | 82 |
| | Изменена комплектация схемы А фурнитуры SIEGENIA. Убрана съемная ручка в сечении В | 177-178 |
| Декабрь 2017 | Убраны петли на горизонтальных сечениях | 66-67 |
| | На сечениях петли СТН-0109Т (м/осевое 62,5) заменены на СТН-0611 (м/осевое 64,5) | 98-99 |
| | Откорректировано количество уголков КПП.05.01. Убраны уголки в ленивой створке на горизонтальных сечениях на угловых стыках перекладины и стойки из разных профилей | 98,99, 102, 103 |

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Декабрь 2017 | Откорректированы вес и наименование уплотнителей | 29 |
| Апрель 2018 | Исправлены шифры профилей на горизонтальном сечении | 88 |
| | Изъяты раскладки для цоколя КПТ7433, скорректирована длина держателя КП45147 | 93, 95 |
| | Откорректированы шифр и длины держателей | 94 |